

Problèmes résolus

Les problèmes suivants sont résolus avec la mise à jour logicielle 10.14.978-88:

Général (peut s'appliquer à plusieurs opérations sur le terrain)

- La console ne détecte pas le(s) contrôleur(s) de dose multiple(s), le contrôleur SeedStar™, ni les fonctions iTEC™ en mode de console multiple/double.
- La console déclenche une erreur d'application lorsque l'équipement ISOBUS est connecté.
- L'icône Machine Sync ne s'affiche pas correctement sur la console 4240 incompatible.
- Le décalage au centre de la courbe AB n'est pas centré.
- Le profil modifié n'est pas importé s'il a déjà été importé avec le même nom de profil.
- La couverture partagée ne s'affiche pas complètement lors de l'adhésion à un groupe.
- Lors du retour dans un champ avec le partage de données sur le terrain, la console peut ne pas parvenir à charger la couverture des autres machines lors de l'adhésion.
- L'utilisateur peut recevoir une notification de rappel lui permettant d'activer le guidage d'équipement AutoTrac™ lors de l'utilisation du guidage d'équipement actif.
- L'utilisateur peut rencontrer une erreur de fermeture inattendue de l'application lors de l'utilisation d'un équipement virtuel.
- AutoTrac™ lorsqu'il est utilisé avec le guidage d'équipement AutoTrac™ peut passer par défaut à un état de graphique circulaire à une part (installé) au démarrage.
- Les opérations virtuelles ne sont pas traduites lorsqu'elles sont utilisées avec un contrôleur SeedStar™.
- L'automatisation de braquage AutoTrac™ ne termine pas son virage avec une vitesse de déplacement définie sur le terrain supérieure à 12 mph.
- L'utilisateur peut rencontrer une erreur de fermeture inattendue de l'application avec un équipement monté sur châssis certifié AEF.

Récoltes avec moissonneuse-batteuse

- L'unité de récolte moissonneuse-batteuse peut afficher un décalage après un démarrage à froid.
- La console universelle 4640 ne peut pas utiliser AutoTrac™ RowSense™ sur une moissonneuse-batteuse de la série 70.

Pulvérisation/épandage/application

- Les pulvérisateurs de la série 4X30 ne peuvent pas utiliser le Contrôle de sections avec certaines versions existantes du logiciel du SRC.

Avis de mise à jour

Ce sont les notes pour la mise à jour logicielle du SE génération 4 et des applications AMS relatives aux consoles de génération 4. Les notes de mise à jour se trouvent sur le site www.stellarsupport.com. Note: L'utilisation du logiciel est régie par le Contrat de licence d'utilisateur final qui est inclus avec le logiciel.

Copyright © 1996-2019 Deere & Company