

Récepteur StarFire™ 6000

Notes de mise à jour logicielle 19-2

4.20N

Problèmes résolus:

StarFire 6000 ne parvient pas à reprogrammer – StarFire 6000 ne parvient pas à reprogrammer lors de la mise à jour à partir de 4.20K à l'aide d'une méthode de reprogrammation CAN. Le numéro de version 4.20N du logiciel résout ce problème.

StarFire™ 6000 n'apparaît pas sur le terminal virtuel — Lorsque la clé de contact de la machine est enclenchée et le moteur coupé, StarFire™ 6000 apparaît sur le terminal virtuel de la console. Une fois le moteur démarré, StarFire™ 6000 ne se charge plus sur le terminal virtuel. Ce problème a été résolu avec la version 4.20K.

Avis de mise à jour

Ce sont les notes de mise à jour du logiciel relatives au StarFire™ 6000. Les notes de mise à jour se trouvent sur www.stellarsupport.com. Note: L'utilisation du logiciel est régie par le Contrat de licence d'utilisateur final, qui est inclus avec le logiciel.

Copyright © 1996–2019 Deere & Company