

## Console GreenStar™ 3 2630

### Problèmes résolus:

#### **Largeur d'équipement**

- La console ne produit aucune carte de couverture lorsqu'elle est utilisée avec des équipements configurés avec une section de largeur nulle.
- La barre de largeur d'équipement grise disparaît après la mise à jour 17-1.

**Paramètres AutoTrac™ avancés**—Quand on utilise les paramètres AutoTrac™ avancés de Reichardt®, les boutons d'augmentation et de diminution s'arrêtent à un maximum de 255 au lieu de 200 quand on appuie dessus plusieurs fois.

**Moniteur de performances universel (UPM)**—Moniteur de performances universel absent de la configuration à deux consoles avec CommandCenter™ génération 4.

**Documentation**—Les cartes de rendement et de couverture ne sont pas conservées après l'extinction de la console.

**Cartographie**—Écarts dans les cartes de couverture de récolte sur les moissonneuses-batteuses exécutant Active Yield.

#### **Contrôle de sections**

- Lors de l'exécution du contrôle de sections avec la combinaison Bouillie et Analyse des constituants du lisier (MCS), la carte de couverture MCS ne correspond pas à l'applicateur de bouillie.
- Le contrôle de sections ne fonctionne pas avec un engrais Amazone connecté.
- La console cartographie une section de couverture erronée, créant des écarts avec le contrôle de sections, par ex. des retournements de carte.

**Automatisation de la ramasseuse-presse**—L'automatisation de la ramasseuse-presse ne s'engage pas avec la version 3.19.1117 ou une version plus récente du logiciel de console 2630.

**AutoTrac™ RowSense™**—Lorsque la machine est utilisée avec RowSense™ activé, en mode GPS uniquement, les boutons de changement de ligne AB ne changent pas la ligne AB, poussant la machine à conduire sur la culture.

**Décalages de cabine du récepteur**—Le décalage de cabine du récepteur StarFire est affiché du mauvais côté sur les moissonneuses-batteuses à 6 secoueurs.

#### **Erreurs d'état**

- L'erreur d'état 0.1CE8.00001 se produit lorsque la console est connectée à une MTG 4G LTE.
- Échec d'assertion de l'erreur d'état 1.0640.00246.

**Automatisation de récolte Machine Sync**—Erreur de connexion sans fil\*

## Récepteur StarFire™ 6000

### Problèmes résolus:

**StarFire 6000 ne parvient pas à reprogrammer** – StarFire 6000 ne parvient pas à reprogrammer lors de la mise à jour à partir de 4.20K à l'aide d'une méthode de reprogrammation CAN. Le numéro de version 4.20N du logiciel résout ce problème.

---

## AutoTrac™ Universal 300

### Problèmes résolus:

Cette publication résout le problème où le code de diagnostic 168.04 de basse tension est affiché alors qu'AutoTrac™ n'est pas à l'état de 4 graphiques circulaires.

---

### **Avis de mise à jour**

Ce sont les notes de mise à jour du logiciel relatives aux consoles GreenStar™ 3 2630 et aux produits associés. Les notes de mise à jour se trouvent sur [www.stellarsupport.com](http://www.stellarsupport.com). Remarque: L'utilisation du logiciel est régie par le Contrat de licence d'utilisateur final, qui est inclus avec le logiciel.

**Copyright © 1996-2019 Deere & Company**