

Récepteur StarFire™ 6000 et StarFire™ 6000 intégré

Notes de mise à jour logicielle 22-1
4,60H

Problèmes résolus :

Sauts de ligne AutoTrac sur RTK

Un bogue a été résolu pour corriger un problème avec l'accumulation de tours RTK, ce qui entraîne un décalage rapide ou un saut des lignes AutoTrac. Ce bogue peut également affecter le signal partagé.

Correction supplémentaire des bogues mineurs

Avis de mise à jour

Il s'agit des notes de mise à jour du logiciel pour le récepteur StarFire™ 6000 et StarFire™ 6000 intégré. Les notes de mise à jour se trouvent sur www.stellarsupport.com. Note : l'utilisation du logiciel est régie par le Contrat de licence d'utilisateur final, qui est inclus avec le logiciel.

Copyright © 1996-2022 Deere & Company