

Analyse des constituants du lisier du contrôleur de débit Greenstar



JOHN DEERE

Mise à jour logicielle

Progiciel	Version
Contrôleur de débit GreenStar	3.75P

Reprogrammation du logiciel de contrôleur –

[software-download-installation-instructions-english.pdf \(deere.com\)](#)

Problèmes résolus

Les problèmes suivants sont résolus dans la mise à jour logicielle 3.75P :

- Résolution d'un problème où le contrôleur de débit ne cartographie pas les nutriments sauf en cas de démarrage avec un contrôle de débit de buse.