

Notes de mise à jour logicielle V144 HarvestLab™

Notes importantes:

Ce logiciel met à jour le capteur HarvestLab™ 3000 au numéro de version V144.

Pour effectuer la mise à jour du logiciel, télécharger le colis logiciel à partir de StellarSupport™ dans la section HarvestLab™. Pour connecter le capteur HarvestLab™ 3000 avec l'ordinateur portable, il faut utiliser un câble Ethernet (PFP16262: Câble Ethernet (M12 à RJ45)). Suivre les étapes de l'IU Web HarvestLab™ pour mettre à jour le logiciel. (<https://www.youtube.com/watch?v=atQQGueHYJY&feature=youtu.be>)

Notes de mise à jour:

Date	Logiciel	Version
Juin 2022	Capteur HarvestLab™ 3000 John Deere	V144

V144

- Processus de référencement externe amélioré
- Augmentation des performances du capteur
- Processus de mise à jour logicielle amélioré
- Correction de bogues

Note: Une actualisation du navigateur est nécessaire après l'installation de la mise à jour logicielle V144.